


# Dulcería

- Luces indicadoras
- Servido



# Luces indicadoras



## Una luz encendida permanentemente


- Indica que ese lado esta en descongelamiento por lo que no deberá despachar de ese lado mientras esté así



- Cuando la luz se apague el producto estará listo para despacharse


# Luces indicadoras

*parpadeando*



## Una luz roja parpadeando


- Indica falta de jarabe  
Revisa y cambia las cajas vacías en el rack y la maquina se reactivará automáticamente



## Dos luces parpadeando al mismo tiempo

- Indica falta de CO2  
Restituye el fluido

# Luces indicadoras



## Dos luces parpadeando alternadamente

- Indica falta de agua  
Restituye el fluido

# Servido

- Tomar un vaso de ICEE
- Tomar una tapa tipo domo
- Colocar la tapa en el vaso, presionándola hasta que selle
- Colocar el vaso tapado de ICEE en la boquilla de la máquina

Recuerda que el servido debe ser en un solo tiempo

- Jalar la palanca hasta llenar el vaso
- Retirar el ICEE de la boquilla y tomar un popote cuchara



Cuidar no golpear el ICEE para evitar que se baje el producto

- Entregar el ICEE al cliente

Gracias por tu atención...

---

Es hora de poner en practica  
lo aprendido 😊

---

Éxito!!