

Lavado de lentes de proyección MX-TRA-GO-LLPR-00

Tabla de diluciones

Cantidad de lentes	Litros de limpiador neutro 3H diluido	Litros de sanitizante #16L diluido
0 - 200	5	5
201 - 400	10	10
401 - 800	20	20

Antes de empezar con el lavado de lentes, verificar que no estén rotos y/o rayados. Si es así colocarlos en el contenedor destinado para mermas, de lo contrario continuar con el lavado.

NOTA: El contenido de los contenedores o tarjas debe cambiarse cuando se encuentre sucio. En caso de tratarse del último lavado de lentes del día, desecharlo y dejar secar al aire los contenedores o tarjas.

<p>1</p>  <p>Llenar tres contenedores de la siguiente manera y acomodarlos como se muestra en la imagen*:</p> <ul style="list-style-type: none">• El 1ro con dilución de limpiador neutro #3H.• El 2do con agua limpia.• El 3ro con dilución de sanitizante #16L. <p>NOTA: Las diluciones del primer y tercer contenedor deben hacerse de acuerdo con la Tabla de diluciones.</p>	<p>2</p>  <p>Tomar los lentes, sumergirlos en el primer contenedor y dejarlos remojar por 2 minutos.</p>	<p>3</p>  <p>Sacarlos y sumergirlos en el segundo contenedor para enjuagarlos perfectamente.</p>	<p>4</p>  <p>Pasarlos al tercer contenedor y dejarlos remojar por 2 minutos.</p>
<p>5</p>  <p>Sacarlos, colocarlos en una rejilla o en la mesa de trabajo para que se escurra el exceso de líquido y después secarlos con ayuda de la sopladora.</p>	<p>6</p>  <p>Secar perfectamente los lentes con un paño azul, eliminando cualquier resto de agua.</p> <p>NOTA: Es importante contar con varios paños azules de repuesto. En cuanto se humedezca uno, reemplazarlo por uno totalmente seco.</p>	<p>6</p>  <p>Marcar los lentes por la parte interior de la patilla derecha con marcador indeleble negro cuidando no encimarla con las otras marcas.</p>	<p>7</p>  <p>Finalmente meter los lentes limpios y sanitizados en una bolsa individual.</p>

*Si se cuenta con tarjas, llenarlas de la misma manera y orden.

AUTORIZACIONES

NOMBRE		PUESTO	RÚBRICA
Elaboró	Alberto Alcaraz Aguilar	Subdirector de Procesos y Calidad	
Revisó	Carlos Anaya Navarro	Gerente de Mantenimiento	
Revisó	Raúl Rodríguez Gutiérrez	Gerente de Operaciones	
V.º B.º	Gerardo Alvarado Carrillo	Gerente de Capacitación	
Autorizó	Carlos Covarrubias Cisneros	Gerente de Operaciones	

TABLA DE CAMBIOS

Revisión	Descripción de cambios	Fecha
00	1. Se actualizó la imagen corporativa. 2. Cambió de Apoyo Visual a Guía Rápida.	20/12/19

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento vigente	Clave
Ninguno	NA