

Medidas preventivas y equipo de seguridad P&S MX-VIP-GO-MPES-00

EQUIPO DE SEGURIDAD

Al revisar el equipo de seguridad, éste debe encontrarse disponible en el área de casetas y contener lo siguiente:

NOTA: se recomienda revisar en el orden mostrado.



1 Careta



2 Chamarra especial



3 Guantes

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ÁREA

Al preguntarle Al Cinepolito capacitado, las 8 medidas preventivas del área, éste debe contestar:

NOTA: se recomienda revisar en el orden mostrado.



1

Todo el personal que tenga relación con el área debe estar capacitado.



2

No apagar equipos de proyección a menos que se tengan que reiniciar.




3

Mantener los equipos limpios de acuerdo al calendario de limpieza.




4

No desarmar equipos sin previa autorización ni conocimiento.



5

No mover los ajustes del procesador de audio ni los controles de volumen en los amplificadores.



6

Revisar periódicamente los ajustes de las macros (mascarillas por formato y resolución), para evitar proyecciones incorrectas.



7

Respetar la exhibición de Cineminutos, tráileres y Cineminuto Corporativo como lo marca la pauta semanal y los horarios programados por la gerencia (exhibir el reparto completo).



8

Levantar un soporte en el sistema Máximo, en caso de cualquier mal funcionamiento de los equipos que no se pueda resolver en el Conjunto.

AUTORIZACIONES

	NOMBRE	PUESTO	RÚBRICA
Elaboró	Alberto Alcaraz Aguilar	Subdirector de Procesos y Calidad	
Revisó	Juan Manuel Tovar Ramirez	Global Technology Training Chief	
V.º B.º	Víctor G. Reuíz Rodríguez	Jefe de Tecnología Cines	
Autorizó	Responsable del área implicada	Puesto de (área)	

TABLA DE CAMBIOS

Revisión	Descripción de cambios	Fecha
00	Documento original.	20/12/19

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento vigente	Clave
Ninguno.	NA