

- Al revisar los siguientes equipos, éstos deben estar¹:
- Limpios en su interior y exterior.
 - En buen estado de mantenimiento.

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  <p>1</p> <p>Vitrina Refrigerante</p> |  <p>2</p> <p>Cafetera Cimbali y molino con filtros y portafiltros y/o Superautomática Cimbali S-54 y/o Superautomática Cimbali M1 y/o Superautomática Black & White</p> | | | |
|  <p>3</p> <p>Blender Vitamix o BlenTec (según aplique)</p> |  <p>4</p> <p>Refrigerador y frigobar (2 °C o inferior)</p> |  <p>5</p> <p>Creperas 200 °C en operación</p> |  <p>6</p> <p>Gratinadora</p> |  <p>7</p> <p>Exhibidor de churros</p> |
|  <p>8</p> <p>Horno de churros</p> |  <p>9</p> <p>Congelador (-20 °C o inferior)</p> |  <p>10</p> <p>Báscula</p> |  <p>11</p> <p>Horno TurboChef/ SelfCookingCenter</p> | |

Glosario

LIMPIOS: Sin residuos, manchas ni polvo. Además de las siguientes especificaciones adicionales para estos equipos:

| Equipos | Especificación limpieza |
|------------------------|-------------------------|
| Vitrinas y exhibidores | Sin derrames |

BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO: Completos y sin roturas ni golpes. Además de las siguientes especificaciones adicionales para estos equipos:

| Equipos | Especificación limpieza |
|------------------------|----------------------------|
| Vitrinas y exhibidores | No estrellados ni oxidados |

¹Se recomienda revisar en el orden mostrado.

Este apoyo visual se debe encontrar ubicado en el negocio de Cinecafé/Coffee Tree, en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente.

AUTORIZACIONES

| | NOMBRE | PUESTO | RÚBRICA |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Elaboró | Alberto Alcaraz Aguilar | Subdirector de Procesos y Calidad | |
| Revisó | José Ramón Fernández Olivares | Subdirector de Dulcerías | |
| V.º B.º | Gerardo Alvarado Carrillo | Gerente de Capacitación | |
| Autorizó | Carlos Covarrubias Cisneros | Gerente de Operaciones | |

TABLA DE CAMBIOS

| Revisión | Descripción de cambios | Fecha |
|----------|---|------------|
| 00 | <ol style="list-style-type: none"> Se actualizó la imagen corporativa. Se cambió el formato de Apoyo Visual a Guía Operativa. Se agregó la gratinadora. Se eliminó la revisión de los ventiladores. | 10/02/2020 |

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Documento vigente | Clave |
|-------------------|-------|
| Ninguno | NA |